

Automatikschweißmaske100-QR



3M Speedglas 100-QR Automatikschweißmaske

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

3M Speedglas Automatikschweißmaske 100-QR

Kompletteinheiten / Ersatz- und Zubehörteile

| Teile-Nr. | Beschreibung | VE |
|-----------|--|-------|
| H75 11 14 | Schweißmaske 100 schwarz mit 100B ADF*** 3/10-12 | Stück |
| H78 25 00 | Schweißmaske 100-QR mit Schiene, ohne ADF***, ohne Arbeitsschutzhelm | Stück |
| H78 35 20 | Schweißmaske 100-QR mit Schiene, mit 100V ADF***, mit 3M™ Arbeitsschutzhelm H-701 | Stück |
| H16 40 05 | Ohr- und Halsschutz aus Leder (3 Teile) | Stück |
| H19 71 39 | Quick Release (QR)-Schiene | Stück |
| H19 71 42 | Gummi-Polster für QR-Schiene (o. Abb.) | Stück |
| H42 20 00 | Batterie, 2er-Pack | Pack |
| H42 80 00 | Innere Vorsatzscheibe 42x91 mm (5er-Pack), Teile-Nr. auf Scheibe 42 02 00 | Pack |
| H42 80 20 | Innere Vorsatzscheibe +1 DIN (5er-Pack) | Pack |
| H42 80 40 | Innere Vorsatzscheibe +2 DIN (5er-Pack) | Pack |
| H73 10 00 | Batteriehalter | Stück |
| H75 00 20 | 100V ADF*** DIN 3/8-12 | Stück |
| H75 05 11 | 100 Passivfilter-Kit: 110x90mm Passivfilter DIN 11, innere und Äußere Vorsatzscheibe, Filterrahmen (o. Abb.) | Stück |

3M Artikellisten Schweißmasken: Automatikschweissmaske100-QR

| | | |
|-----------|---|-------|
| H77 20 00 | Frontabdeckung, silber | Stück |
| H77 20 01 | Frontabdeckung, schwarz (Artikel auf Anfrage) | Stück |
| H77 60 00 | Äußere Vorsatzscheibe, Standard (10er-Pack) 140x85 mm | Pack |
| H77 70 00 | Äußere Vorsatzscheibe, extra kratzfest (10er-Pack) 140x85 mm | Pack |
| H77 70 70 | Äußere Vorsatzscheibe, hitzebeständig (10er-Pack) 140x85 mm | Pack |
| G31NUW | Arbeitsschutzhelm | Stück |
| X1P3E | 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X1 (26 dB) f. Arbeitsschutzhelm | Paar |
| X2P3E | 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X2 (30 dB) f. Arbeitsschutzhelm | Paar |
| X4P3E | 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer X4 (33 dB) f. Arbeitsschutzhelm | Paar |

