

## 9100-FX AIR Kompletteinheiten



3M Speedglas 9100 FX Air Automatikschweissmaske

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

### 3M Speedglas Automatikschweissmaske 9100-FX Air mit Adflo™ oder V-500E Atemschutz

Teile-Nr.	Beschreibung	VE
H54 77 00	Schweißmaske 9100 FX Air, ohne ADF***, mit Adflo Gebläseatenschutz****, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01	Stück
H54 88 00	Schweißmaske 9100 FX Air ohne ADF***, mit Versaflo V-500E Druckluftatemschutz, inkl. Stecknippel CEJN 1/4" Außengewinde, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01 (verfügbar bis 1.7.2022)	Stück
H54 90 26	"Schweißmaske 9100 FX Air mit 9100XXi ADF***, inkl. Luftschlauch, inkl. Aufbewahrungstasche H79 01 01 (Einstellung Schleifvisier nicht möglich) (verfügbar bis 1.7.2022)"	Stück