

**Inspektions-Service Plus:
Damit es bei Ihnen bestens läuft!**

**Geben Sie Ihre
Schutzausrüstung
in beste Hände!**


**Original 3M Service.
Rundum sicher.**

 **Speedglas™**

Kompetenz bis ins kleinste Detail!

Sie haben sich für eine 3M™ Speedglas™ Schweißerschutzrüstung entschieden und damit für ein Produkt, das in Qualität, Design und Funktionalität überzeugt. Wie alle Schweißerschutzsysteme unterliegt auch Ihre hochwertige Ausrüstung den vom DGUV und nach Herstellervorgaben vorgeschriebenen Pflege- und Wartungsintervallen (laut DGUV 112-190 einmal jährlich). Das schützt sie vor Ausfällen, wenn es darauf ankommt.

Wir übernehmen das! Für Sie haben wir ein spezielles Serviceangebot entwickelt und lassen die regelmäßige Pflege und Wartung Ihrer 3M™ Speedglas™ und 3M™ Adflo™ Schutzrüstungen durch einen 3M zertifizierten Servicepartner Arbeitsschutz durchführen. Dabei kommen ausschließlich 3M Original-Teile zum Einsatz. So haben Sie die Sicherheit, dass Ihr Handwerkszeug optimal gewartet und jederzeit sicher und einsatzbereit ist. **Und:** Durch eine regelmäßige Wartung verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung!



Gut gewartet = Keine Ausfallzeiten!

Die Überprüfung erfolgt nach DGUV 112-190 und nach Herstellervorgaben. Sie erhalten die komplette Prüfdokumentation mit Prüfprotokoll und Prüfsiegel. Für Neugeräte, die innerhalb vorgegebener Fristen nach Kaufdatum über unseren Service gewartet werden, verlängern sich die Gewährleistungslaufzeiten des Herstellers. Details unter: www.3m.de/Wartung-Garantie-Speedglas

Auf der Rückseite finden Sie kurze Informationen zum Ablauf und bereits einen für die Produkteinsendung zu verwendenden Service-Begleitschein, den Sie für Mehrfach-Einsendungen als Kopiervorlage verwenden können.

Noch Fragen? Ihr 3M Speedglas Fachhändler beantwortet diese gern und stellt Ihnen alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.

Damit immer alles bestens läuft!



Alle Leistungen auf einen Blick

Unser Pflege- und Wartungsservice für 3M Speedglas Schweißerschutzrüstungen umfasst eine Vielzahl von Leistungen:

1. Überprüfung der Schweißmaske

- Sichtprüfung und Funktionsprüfung
- Reinigung
- Austausch von defekten und fehlenden Teilen
- Erneuerung der Hygieneteile

2. Überprüfung des Automatikschweißfilters

- Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen
- Reinigung
- Überprüfung / Austausch der Batterien
- Prüfung des Schweißfilters inkl. sämtlicher Funktionen
- Überprüfung / ggf. Austausch der inneren und äußeren Vorsatzscheiben

3. Überprüfung von Luftschlauch und Schlauchüberzug

- Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen / ggf. Austausch

4. Überprüfung der Luftquelle

4a) Die Gebläseeinheit (z. B. 3M™ Adflo™)

- Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen
- Reinigung der Gebläseeinheit
- Austausch der Filterelemente
- Überprüfung der Batterie
- Überprüfung des Luftstroms
- Überprüfung der Alarmfunktion
- Überprüfung des Ladegerätes
- Kennzeichnung mit Prüfplakette
- Erstellung eines Prüfberichtes für das Gesamtsystem

4b) Das Druckluftsystem (z. B. 3M™ Versaflo™ V-500E)

- Sichtprüfung
- Reinigung
- Überprüfung des Luftstroms
- Überprüfung der Alarmfunktion
- Überprüfung der Druckluftanschlüsse (Verbindungskupplungen)
- Überprüfung des Druckluftversorgungsschlauches
- Überprüfung der Druckluftzufuhr
- Filterwechsel bei der Druckluftaufbereitungseinheit 3M Aircare
- Kennzeichnung mit Prüfplakette und Erstellung eines Prüfberichtes für das Gesamtsystem



Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen für Gebläse- und Druckluft-Atmenschutzsysteme gemäß DGUV 112-190.

So einfach geht es!

1. Sie platzieren Ihren Wartungsauftrag bei Ihrem 3M Speedglas Fachhändler, der ihn an einen 3M zertifizierten Servicepartner Arbeitsschutz weiterleitet.
- 2a.* Bei gewünschter Produkteinsendung: Sie erhalten bei Auftragserteilung von Ihrem 3M Speedglas Fachhändler Servicekartons und -aufkleber entsprechend der Anzahl der Systeme, für die Sie die Wartung beauftragt haben. Sie verpacken Ihre zu wartenden Systeme in diese Kartons, legen jedem Karton einen ausgefüllten Servicebegleitschein bei, versehen jeden Karton mit dem vorbereiteten Aufkleber und versenden Ihre Lieferung über den entsprechenden Versandpartner. Nach erfolgter Wartung sendet der 3M zertifizierte Servicepartner Arbeitsschutz Ihre Systeme zusammen mit der kompletten Prüfdokumentation direkt an Sie zurück.
- 2b. Bei gewünschtem Vor-Ort-Service: Der 3M zertifizierte Servicepartner Arbeitsschutz wird sich mit Ihnen zwecks Terminabstimmung kurzfristig in Verbindung setzen. Bei Beendigung der Wartungsarbeit vor Ort erhalten Sie die komplette Prüfdokumentation.
3. Die Berechnung erfolgt über Ihren Schweißfachhandel.



(* Bei gleichzeitiger Wartung von über 10 Systemen vorzugsweise Vor-Ort-Service. Sondervereinbarungen jedoch möglich.)



Service-Begleitschein (bitte für Mehrfachverwendung kopieren)

Anbei erhalten Sie folgendes Schweißerschutzprodukt/-system, für das wir bei unten angeführtem Fachhändler am _____ den Serviceauftrag erteilt haben:

Produkt	Anzahl

Auftraggeber: _____

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Anwender der PSA: _____

Lieferanschrift: Straße _____ PLZ _____ Ort _____

Datum: _____

Unterschrift Auftraggeber: _____

3M Speedglas Fachhändler (Stempel)